



Vurdering av branntiltak i Lillehammer ro og kajakklubb.

Vurderingen er gjennomført med utgangspunkt i:
FOR 2002-06-26 nr 847: Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.

Vedtatt av styret i LRKK 24. mars 2011.

- Gjeldende bygning er Lillehammer Ro- og kajakklubb sitt klubbhus beliggende på vingnesodden.
- Eier og bruker er Lillehammer Ro- og kajakklubb ved styret.
- I forhold til definisjoner i paragraf 1-3, er IKKE klubbens bygning definert som Særskilt brannobjekt og de gjeldende krav vil derfor være de generelle krav til eier/bruker av "brannobjekt". (paragraf 2)

Brannforebyggende tiltak:

Det skal ikke lagres større mengder drivstoff i lokalet.

Ved vinterlagring av båter og kjøretøy skal bensintanker fjernes eller tømmes for drivstoff. Gassflasker i campingvogner skal fjernes.

Drivstoff for påhengsmotorer skal gjennom sesongen lagres på godkjente beholdere, og ikke i store mengder.

Lokalet skal holdes ryddig, og lettantennelig rot og skitt skal fjernes.

Dette gjøres ved at styret jevnlig arrangerer ryddedugnader.

Ved fyring i vedovn skal reglene for bruk av "storstuen" følges. Og det skal ikke fyres med åpen ild ved arbeid i stuen som avgir antennelige gasser og lignende. (eksempel: støping av epoksy).

Rømningsveier:

Rømningsveiene skal til enhver tid være ryddige og lett tilgjengelige.

Klubbens rømningsveier er:

Fra storstuen er raskeste vei ut glassdøren/verandadøren. Denne er vurdert så synlig at den ikke trenger markering.

Fra båthallen er oftest raskeste vei ut hoveddøren på nordveggen. Denne skal markeres med fluoriserende rømningsvei/exit skilt.

Tiltak ved brann:

HMS datablader for de mest vanlige stoffene som er lagret i bygningen har blitt gjennomgått, og pulverapparat merket A B E eller A B C er vurdert som det mest egnede slökkemiddelet.

Stoffene som er vurdert mest vanlig er:

- Polyester.
- Glassfiber.
- Epoxy.
- Polyetylen plast.
- Bensin.
- Bygningens byggematerialer, treverk.

Pulverapparater skal henge ved hoveddøren på nordveggen og ved begge portene (øst og vest). Totalt 3 apparater.

Klubbens leder er ansvarlig for å kontrollere pulverapparatenes tilstand, og merking av rømningsvei minst to ganger i året.

Dette dokumenteres ved å informere styret under styremøter, og således refereres til i styrereferater.